Technischer Industriebedarf
Tel.: 04102 45 54 00
Fax: 04102 45 54 01
E-mail: heista@heistagmbh.com
Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

Kabeleinführung DIN 89 280 mit Pg - Einschraubgewinde nach DIN 40430

Material: Messing
Andere Materialien auf Anfrage

Für Kabel ohne Schirm
Ausrüstungsart W

Artikel-Nr.	Bezeichnung	mögliche Einsätze
03016-07* 00 oder W..	PG 7 - M 16x1,5	W7
03016-09* 00 oder W..	PG 9 - M 16x1,5	W7
03016-11* 00 oder W..	PG 11 - M 16x1,5	W7
03016-13* 00 oder W..	PG 13,5 - M 16x1,5	W7
03018-09* 00 oder W..	PG 9 - M 18x1,5	W8, W10
03018-11* 00 oder W..	PG 11 - M 18x1,5	W8, W10
03018-13* 00 oder W..	PG 13,5 - M 16x1,5	W8, W10
03018-16* 00 oder W..	PG 16 - M 18x1,5	W8, W10
03024-09* 00 oder W..	PG 9 - M 24x1,5	W8a, W10a, W12, W14, W16, W17
03024-11* 00 oder W..	PG 11 - M 24x1,5	W8a, W10a, W12, W14, W16, W17
03024-13* 00 oder W..	PG 13,5 - M24x1,5	W8a, W10a, W12, W14, W16, W17
03024-16* 00 oder W..	PG 16 - M 24x1,5	W8a, W10a, W12, W14, W16, W17
03024-21* 00 oder W..	PG 21 - M 24x1,5	W8a, W10a, W12, W14, W16, W17
03024-29* 00 oder W..	PG 29 - M 24x1,5	W8a, W10a, W12, W14, W16, W17
03030-11* 00 oder W..	PG 11 - M 30x2	W15, W18, W20
03030-13* 00 oder W..	PG 13,5 - M 30x2	W15, W18, W20
03030-16* 00 oder W..	PG 16 - M 30x2	W15, W18, W20
03030-21* 00 oder W..	PG 21 - M 30x2	W15, W18, W20
03030-29* 00 oder W..	PG 29 .. M30x2	W15, W18, W20
03030-36* 00 oder W..	PG 36 - M 30x2	W15, W18, W20
03030-42* 00 oder W..	PG 42 - M30x2	W15, W18, W20
03036-16* 00 oder W..	PG 16 - M 36x2	W18a, W20a, W22, W24, W26
03036-21* 00 oder W..	PG 21 - M 36x2	W18a, W20a, W22, W24, W26
03036-29* 00 oder W..	PG 29 - M36x2	W18a, W20a, W22, W24, W26
03036-36* 00 oder W..	PG 36 - M 36x2	W18a, W20a, W22, W24, W26
03045-21* 00 oder W..	PG 21 - M 45x2	W28, W30, W32
03045-29* 00 oder W..	PG 29 - M 45x2	W28, W30, W32
03045-36* 00 oder W..	PG 36 - M 45x2	W28, W30, W32
03045-42* 00 oder W..	PG 42 - M 45x2	W28, W30, W32
03045-48* 00 oder W..	PG 48 - M 45x2	W28, W30, W32
03056-36* 00 oder W::	PG 36 - M 56x2	W28a, W30a, W32a, W35, W38, W41
03056-42* 00 oder W..	PG 42 - M 56x2	W28a, W30a, W32a, W35, W38, W41
03056-48* 00 oder W..	PG 48 - M 56x2	W28a, W30a, W32a, W35, W38, W41
03072-42* 00 oder W..	PG 42 - M 72x2	W38a, W41a, W44, W48, W52, W56
03072-48* 00 oder W..	PG 48 - M 72x2	W38a, W41a, W44, W48, W52, W56

*** bei Bestellangabe 00 ohne Größenbezeichnung:**

Technischer Industriebedarf
Tel.: 04102 45 54 00
Fax: 04102 45 54 01
E-mail: heista@heistagmbh.com
Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

Kabeleinführung leer, lange bzw. kurze Schraubbuchse und Einsätze bitte separat bestellen