Technischer Industriebedarf
Tel.: 04102 45 54 00
Fax: 04102 45 54 01
E-mail: heista@heistagmbh.com
Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

Kabeleinführung DIN 89 280 mit Pg - Einschraubgewinde nach DIN 40430

Material: Messing verchromt
Andere Materialien auf Anfrage

Für Kabel ohne Schirm
Ausrüstungsart W

Artikel-Nr.	Bezeichnung	mögliche Einsätze
03216-07* 00 oder W..	Pg 7 - M 16x1,5	W 7
03216-09* 00 oder W..	Pg 9 - M 16x1,5	W7
03216-11* 00 oder W..	Pg 11 - M 16x1,5	W7
03216-13* 00 oder W..	Pg 13,5 - M 16x1,5	W7
03218-09 *00 oder W..	Pg 9 - M 18x1,5	W8; W10
03218-11* 00 oder W..	Pg 11 - M 18x1,5	W8; W10
03218-13* 00 oder W..	Pg 13,5 - M 18x1,5	W8; W10
03218-16* 00 oder W..	Pg 16 - M 18x1,5	W8; W10
03224-09 *00 oder W..	Pg 9 - M 24x1,5	W8a; W10a; W12; W14; W16; W17
03224-11* 00 oder W..	Pg 11 - M 24x1,5	W8a; W10a; W12; W14; W16; W17
03224-13* 00 oder W..	Pg 13,5 - M 24x1,5	W8a; W10a; W12; W14; W16; W17
03224-16* 00 oder W..	Pg 16 - M 24x1,5	W8a; W10a; W12; W14; W16; W17
03224-21* 00 oder W..	Pg 21 - M 24x1,5	W8a; W10a; W12; W14; W16; W17
03224-29* 00 oder W..	Pg 29 - M 24x1,5	W8a; W10a; W12; W14; W16; W17
03230-11* 00 oder W..	Pg 11 - M 30x2	W15; W18; W20
03230-13* 00 oder W..	Pg 13,5 - M 30x2	W15; W18; W20
03230-16* 00 oder W..	Pg 16 - M 30x2	W15; W18; W20
03230-21* 00 oder W..	Pg 21 - M 30x2	W15; W18; W20
03230-29* 00 oder W..	Pg 29 - M 30x2	W15; W18; W20
03230-36* 00 oder W..	Pg 36 - M 30x2	W15; W18; W20
03236-16* 00 oder W..	Pg 16 - M 36x2	W 18a; W20a; W22; W24; W26
03236-21* 00 oder W..	Pg 21 - M 36x2	W 18a; W20a; W22; W24; W26
03236-29* 00 oder W..	Pg 29 - M 36x2	W 18a; W20a; W22; W24; W26
03236-36* 00 oder W..	Pg 36 - M 36x2	W 18a; W20a; W22; W24; W26
03236-42* 00 oder W..	Pg 42 - M 36x2	W 18a; W20a; W22; W24; W26
03245-21* 00 oder W..	Pg 21 - M 45x2	W28; W30; W32
03245-29* 00 oder W..	Pg 29 - M 45x2	W28; W30; W32
03245-36* 00 oder W..	Pg 36 - M 45x2	W28; W30; W32
03245-42* 00 oder W..	Pg 42 - M 45x2	W28; W30; W32
03245-48* 00 oder W..	Pg 48 - M 45x2	W28; W30; W32
03256-36* 00 oder W..	Pg 36 - M 56 x2	W 28a,W 30a
03256-42* 00 oder W..	Pg 42 - M 56 x2	W 32a,W 35
03256-48* 00 oder W..	Pg 48 - M 56 x2	W 38,W 41
03272-42* 00 oder W..	Pg 42 - M 72x2	W 38a,W 41a
03272-48* 00 oder W..	Pg 48 - M 72x2	W 44,W 48,W 52,W 56

Technischer Industriebedarf
Tel.: 04102 45 54 00
Fax: 04102 45 54 01
E-mail: heista@heistagmbh.com
Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

*** bei Bestellangabe 00 ohne Größenbezeichnung:**
Kabeleinführung leer, lange bzw. kurze Schraubbuchse und Einsätze bitte separat bestellen